

VERBALE DI COLLAUDO

eseguito dal prof. Stefano Amoroso

Le operazioni di collaudo dei dispositivi forniti dalla ditta Fontanella Michele, sita in via Napoleone Battaglia n. 89 a Lucera, sono avvenute presso la segreteria scolastica dell'ITET V. Emanuele III, a partire dal 14 settembre fino al 22 settembre 2026 per un totale di 7 ore.

Per quanto riguarda i notebook forniti (**4 ACERX215 + 4 NB HP PROBOOK 450 G7**) le operazioni sono consistite nello scarto della confezione, nel collegamento alla rete di alimentazione (mediante adattatore appositamente fornito), nella configurazione del sistema operativo e nella creazione di un profilo utente senza password. Ci si è assicurati, inoltre, del corretto funzionamento delle schede wifi che consentono l'aggancio dei dispositivi alla linea internet fornita dalla scuola. Il tutto è avvenuto senza problemi.

Riguardo invece alle postazioni multimediali fisse un problema si è verificato per una delle **2 unità ricondizionate ADJ FLEXY SLIM 8LT**.

Una volta collegata al monitor e all'alimentazione di rete, l'unità non riusciva ad effettuare il BOOT del Sistema Operativo, mostrando a schermo le funzioni del BIOS. Effettuata l'operazione di SAVE&EXIT il PC ripartiva ma entrava in loop mostrando la medesima schermata del BIOS.

Contattato il fornitore, lo stesso interveniva prontamente per il ritiro. L'unità difettata veniva riconsegnata perfettamente funzionante dopo poche ore. Il mancato riconoscimento dell'unità C: su SSD-M2 in cui era precaricato il sistema operativo era dovuto, ha spiegato il fornitore, al temporaneo distacco del disco dallo slot di connessione con la scheda madre. Si dà atto del perfetto funzionamento dell'unità dopo l'intervento risolutivo del fornitore.

L'altra postazione ricondizionata ADJ FLEXY SLIM 8LT non ha dato alcun problema. Per entrambe si è provveduto alla configurazione del Sistema Operativo ed alla creazione di un profilo utente senza password.

Infine riguardo alle **2 postazioni multimediali fisse HP600G6** sono stati effettuati i medesimi passaggi. Non si è riscontrato alcun problema. Si segnala soltanto che, a causa dell'assenza sul pannello posteriore di porta HDMI e di porta VGA – e della contestuale presenza di una DP (DISPLAY PORT), il collegamento ai monitor in fornitura dovrà essere effettuato con apposito adattatore VGA-DP. Gli stessi sono stati consegnati dal fornitore ed acclusi nelle confezioni.

Riguardo ai **4 monitor HIK VISION** in fornitura, una volta collegati alle postazioni multimediali fisse si è riscontrato un regolare funzionamento.

Stefano Amoroso

Lucera, 30 settembre 2026